


○高津川・江の川の維持管理状況について

	高津川の維持管理状況	江の川(江津市内)の維持管理状況	江の川(川本町・美郷町・邑南町)の維持管理状況
タイトル	排水樋門の無動力化(オートゲート化)について	堤防護岸(小段)の補修について	美郷町栗原地区の堤防補修について
内容	益田市内田町地内において、排水樋門の無動力化工事を行いました。	江津市松川町地内において、堤防護岸(小段)の補修を行いました。	美郷町栗原地内において、イノシシによる堤防の掘り返し箇所の補修を行いました。
状況写真	<p>(施工前) 平成24年12月18日</p>   <p>岩ヶ溢排水樋管 (白上川右岸OK500付近)</p> <p>オノ元排水樋管 (白上川右岸OK800付近)</p>	<p>(作業前) 平成24年11月6日</p>  <p>段差状況</p>	<p>(作業前) 平成22年 夏～秋頃 イノシシ掘り起こし状況</p>  <p>堤防(川裏側)</p>
	<p>(施工後) 平成25年3月18日</p>   	<p>(作業後) 平成25年3月1日</p> 	<p>(作業後) 平成25年3月21日</p>   <p>土木シート設置状況</p> <p>表面保護(わら芝)施工状況</p>
コメント	<p>現在、排水樋門の操作は、樋門操作員さんが出水状況に応じて現地で操作を行っていますが、樋門操作員の高齢化や人員確保が問題となっています。</p> <p>昨今の急激な降雨における河川水位上昇時においても樋門操作員が現地で作業を行わずに済むように、電動スライドゲートから水圧により自動で開閉するオートゲート化への更新を岩ヶ溢排水樋門、オノ元排水樋門の2樋門で工事を実施しました。</p> <p>高津川の管理についてご意見がありましたら、高津川出張所(0856-22-0533)まで連絡をお願いします。</p>	<p>江津市松川町市村地先において、堤防の小段が沈下していたので補修を行いました。</p> <p>沈下を放置すると堤防内に雨水が浸入するので護岸に悪影響を与え、また、沈下に伴い生じた段差へ土砂が堆積して草木が繁茂してしまいます。今後も引き続き、護岸などの河川管理施設の点検を行い、補修等の対策を実施して行きたいと思っております。</p> <p>江の川の管理についてご意見がございましたら江の川下流出張所(0855-52-2926)までご連絡をいただければ幸いです。</p>	<p>美郷町栗原地区では、イノシシによる堤防の掘り起こしがたびたび起こっており、場所によっては堤防法面を広範囲に掘り返され、堤防の弱体化が懸念されていました。</p> <p>よって、その対策として、堤防法面の中にメッシュタイプの土木シートを設置し、イノシシの爪や牙が土木シートに引っ掛かり、掘り起こしができないように対策を行いました。</p> <p>今後は今回施工した効果を検証していき、獣害対策方法に活かして行きたいと思っております。</p> <p>江の川の管理についてご意見がありましたら江の川川本出張所(0855-72-0431)まで連絡をお願いします。</p>