


堤防の緊急点検結果 概要図


<斐伊川>

日本海



点検結果(要対策) 凡例

- 堤防への浸透
- 流下能力の不足箇所
- 水衝部の侵食に対する安全性
- 漏水(パイピング)



島根県

鳥取県

広島県

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

凡例

- 直轄河川管理区間
- 流域界

<緊急点検結果>

(単位: km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の 重複除く)	内訳			
			堤防の浸透に対する安全性 堤防への浸透	パイピング	流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対する 安全性
232.1	158.0	37.5	11.6	4.1	37.0	0.3