


堤防の緊急点検結果 概要図 ＜佐波川＞

点検結果(要対策) 凡例

- 堤防への浸透
- 流下能力の不足箇所
- 水衝部の侵食に対する安全性
- 漏水(パイピング)




＜緊急点検結果＞

(単位: km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の重 複を除く)	内訳			
			堤防への浸透 に対する安全性	パイピング	流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対する 安全性
43.8	33.8	7.2	—	1.5	5.7	—

山口県



凡例

- 直轄河川管理区間
- 流域界

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

大海湾
(瀬戸内海)