

平成23年 5月30日

**お知らせ**

資料提供先 福山市市政記者クラブ  
尾道記者クラブ  
三原記者クラブ

<sup>ながたに</sup>ばし  
国道2号長谷橋下部工事において工事事故が発生しました。

平成23年5月30日9時55分頃、広島県三原市<sup>ながたに</sup>長谷地内の国道2号  
<sup>ながたに</sup>長谷橋下部工事の工事現場において、工事事故が発生しました。

橋梁の下部工事のA2橋台埋戻し作業準備中に事故が発生し、監理技術者が工事現場において転落し死亡。

なお、詳細は別紙のとおりです。

お問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所  
副 所 長 藤原 光雄  
【担 当】道路管理第二課長 鳥山 義則  
TEL (084) 923 - 2553

TEL (084) 923 - 2620 (代表) FAX (084) 923 - 2517  
ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/>


【広報担当窓口】調査設計第二課長 荒木 勲  
TEL (084) 923 - 2620

1. 事故発生年月日 平成23年5月30日（月）9時55分頃
2. 発生場所 広島県三原市長谷<sup>ながたに</sup>地内（別図参照）
3. 工事名 国道2号長谷<sup>ながたに</sup>橋下部工事
4. 施工業者 井上建設(株)
5. 工期 平成22年9月18日～平成23年7月30日
6. 工事内容 橋梁下部工2基（A2、P2）
7. 事故概要 A2橋台埋戻し作業準備中、約6m下に監理技術者が  
転落し死亡  
【時系列の流れ】  
9：55頃 事故発生  
10：08 救急車到着 救急処置開始  
10：23頃 救急車搬送開始（興生病院へ）  
11：05 死亡確認（興生病院内にて）
8. 事故原因 現在確認中。
9. 今後の対応 原因究明及び再発防止策を検討予定。


# 位置図



側面図 S=1:300  
国道2号長谷橋下部工事 L=220m



平面図 S=1:300



現場の状況写真



事故現場



転落下の状況