

被災箇所名称を訂正します

平成28年 6月 23日

〔資料提供先〕

三原新聞記者クラブ

尾道市記者クラブ

福山市政記者クラブ

府中市役所記者クラブ

## 赤坂 西

一般国道2号赤坂バイパス(神村1区トンネル東坑口付近)

土砂崩れ及び倒木による全面通行止めについて

(福山河川国道事務所管内)

【記者発表 第2号】

平成28年6月23日 10時45分現在  
災害対策支部の設置状況:警戒体制発令中

[体制発令理由]一般国道2号全面通行止めのため

○道路状況 : 5時30分頃、一般国道2号赤坂バイパス神村1区赤坂トンネル東西坑口付近において土砂崩れと倒木が発生し、全面通行止め規制を実施中。  
現在、倒木撤去及び土砂撤去作業中。

崩落・倒木場所: 一般国道2号赤坂バイパス神村1区赤坂トンネル東西坑口付近。

規制状況: 全面通行止め規制中 (別紙参照)

迂回路: 県道54号(福山尾道線) (別紙参照)

復旧予定: 未定

### 【お問い合わせ先】

国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所

【道路担当】 副 所 長 岸部 明和  
調査設計第二課長 岡本 慎二

TEL(084)923-2620(代表) FAX(084)923-2517

ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/>

# 一般国道2号 全面通行止め 位置図

赤坂バイパス 全面通行止め区間 延長約4.1km





