



お知らせ

記者発表資料
配布日

令和5年1月25日

■同時発表先：三次記者クラブ

中国新聞社吉田支局

土師ダムからの放流について

(利水放流設備に充水が行えない不具合の発生)

土師ダム管理所が管理する土師ダムにおいて、令和5年1月24日に利水放流設備に充水が行えない不具合が発生しました。これに伴い利水放流管より放流が出来なくなっています。今後、不具合の原因等を調査し、早期に復旧するとともに再発防止策を実施する予定です。

なお、土師ダムの下流には他の放流設備からの放流や排水ポンプ車からの補給を行っておりますので、河川からの取水等に影響はありません。

1. 発生事象 : 利水放流設備 充水が行えない不具合
2. 発生日時 : 令和5年1月24日 15時頃
3. 不具合発生原因 : 不明(現在調査中)

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 土師ダム管理所
0826-52-2455 (代表)

【担当】 管理所長 伊藤 健 (内線201)

専門官 青木 理恵 (内線330)


土師ダムは、江の川水系の洪水調節、下流沿川へのかんがい用水の供給、広島市、呉市、江田島市、東広島市、竹原市及び安芸郡の一部や島嶼部などへの水道・工業用水の供給、ならびに発電を目的として作られた施設です。

位置図

位置図



ダム上流面図



ダム平面図

