

交通安全



ヒヤリ地図

「ヒヤリ・ハット体験」とは、交通事故には至らないものの、一歩間違えれば交通事故になる可能性が高かった体験のことです。

— 島根県西部地域 —



島根県西部地域の国道9号、191号におけるヒヤリ・ハット体験情報です。

～その他の道路にも危険が潜んでいます!安全運転を心がけましょう～

- 凡例
- ★ ヒヤリハット体験数 10件以上
 - ☆ ヒヤリハット体験数 4件以上～10件未満
 - ヒヤリハット体験数 2件以上～4件未満
 - ⊗ 事故危険箇所 (過去4年間の事故データをもとに抽出した事故の危険性の高い箇所)
 - ⊠ 事故多発箇所 (死者事故率300以上)
 - ⊡ 事故多発箇所 (死者事故率100以上300未満) ※死者事故率とは、1km区間を1台の自動車が行き来したとき、その区間で死者事故が発生する割合。



12件 益田市遠田町 遠田トンネル内

歩行者・自転車や対向車との接触に注意!

13件 浜田市周布町 トライアル出入口

カープ中に信号あり、沿道からの進入車に注意! スピードを落としてゆっくり進みましょう。

9件 浜田市田町 田町交差点

車線変更時の追突に注意! 右折時の横断歩行者、自転車に注意!

8件 益田市須子町 福祉センター入口交差点

信号待滞滞あり。追突に注意!

6件 鹿足郡津和野町日原 急カーブ区間

急カーブの連続区間。対向車との接触に注意! スピードを落として走行しましょう。

8件 鹿足郡津和野町田 大鳥居交差点前

交差点での出会い頭の接触に注意!

7件 益田市木部町 大浜地区急カーブ区間

急カーブが連続し、見通しが悪い! 歩行者・自転車や対向車との接触に注意!

11件 浜田市相生町 浜田BP三宮ランプ部


合流時部での接触、前走車への追突注意!

5件 浜田市下府町 浜田BP東口交差点

車線変更時の接触、追突に注意! 無理な割り込みはやめましょう。

5件 江津市渡津町 江津BP東口交差点

右折時の対向車との接触に注意!



【この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の数字地図200000 (地形図)及び数値地形50000 (地形図)を複製したものである。(承認番号 平21農経、第779号)】