



国土交通省

資料提供先：米子市政記者クラブ

平成25年 8月 5日

お知らせ

平成25年8月4日発生 水質事故について（第2報）

伯耆町谷川地先の採石場において、落雷が原因と思われる事象により重油タンクからA重油が流出する事故が発生しました。
本日確認できた情報は下記のとおりです。

記

巡視結果：日野川本川は、鬼守橋付近等で油膜や臭いを確認。いずれも薄い状況。
支川谷川川では、油膜等は確認できず。

採水実施：日野川本川において6箇所を実施。

利水者からの情報：

各利水者からは、特段影響が出ているとの情報はない。

発生源の対応：

発生源にとどまっている重油の回収及び汚染土の撤去作業を実施中で、15時に完了予定。

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局

日野川河川事務所

こみなみ こうし

副所長（技術）

古南 弘史

TEL 090-7778-3131

調査設計課長

はまだ やすひこ

濱田 靖彦

TEL 090-7778-3133