

こんにちは、ひろこくです



平成23年10月21日

同時資料提供先：合同庁舎記者クラブ
広島県政記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

**広島国道事務所からの
お知らせ**

**東広島・呉道路岩山トンネル舗装工事における
工事事故について
～第1報～**

本日（10/21）14時48分頃、東広島・呉道路岩山トンネル舗装工事において、下記のとおり工事事故が発生しましたのでお知らせします。

- 発生日時 平成23年10月21日（金） 14時48分頃
- 発生場所 広島県東広島市黒瀬町津江地内
- 事故状況 コンクリート舗装（下層路盤）を転圧中のタイヤローラーに作業員1名が轢かれた。轢かれた作業員は死亡。（死亡確認16:00）
- 工事名 東広島・呉道路岩山トンネル舗装工事
※発注者：国土交通省 広島国道事務所
※施工者：日本道路(株)
- 工事目的 東広島・呉道路における岩山トンネルの舗装工事
- 事故の原因 原因等については現在調査中

（問合せ先）

国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所

【担当】 工務課長 さだとう 貞任 としふみ 俊典

TEL(082) 281 - 4176 FAX(082) 286 - 7900

ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/index.html>

道の相談室 0120-106-497 (ト`ウロクナレ)



■岩山トンネル舗装工事の概要

延長 L=1,172m

