

**広島西部山系砂防事務所**  
**記者発表・配付資料**

記者発表資料  
配布日時

令和3年9月3日  
13:00 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

**大雨により土石流が発生した広島市安佐南区・西区の  
3箇所において応急対策に着手します**

国土交通省では、令和3年8月11日からの大雨により発生した土石流により被害を受けた広島市安佐南区及び西区の3箇所（4溪流）において、二次災害防止のための応急対策に本日より着手します。

実施溪流内には、崩れて不安定な状態の土砂が存在していることから、今後の調査や工事の安全確保のため、まず溪流の監視装置（ワイヤーセンサー、監視カメラ）の設置に着手します。

記

○実施箇所 広島県広島市安佐南区山本6丁目 西山本川（2溪流）  
広島県広島市西区己斐上5丁目 八幡川（1溪流）  
広島県広島市西区田方3丁目 御幸川（1溪流）  
※別紙「位置図」参照

○実施内容（応急対策）  
・ワイヤーネット工  
工事に必要な監視装置（ワイヤーセンサー、監視カメラ）、  
工事進入路を含む  
※別紙「応急対策計画図」参照


今後の応急対策の進捗状況につきましては、広島西部山系砂防事務所のホームページで情報提供を行いますのでご確認下さい。

< H P > [http://www.cgr.mlit.go.jp/hiroshima\\_seibu\\_sabo/](http://www.cgr.mlit.go.jp/hiroshima_seibu_sabo/)  
< Twitter > [https://twitter.com/mlit\\_hirosuna](https://twitter.com/mlit_hirosuna)


<問い合わせ・連絡先>

国土交通省 中国地方整備局  
広島西部山系砂防事務所 082-212-1010（代表）

【担当者】 副所長（技術） <sup>くにとき</sup> 國時 正博  
地域防災調整官 <sup>かわむら</sup> 河村 昭




## 応急対策計画図



※本計画は現時点の案のため、実際の施工と異なる場合があります。


## 応急対策計画図

ワイヤーネット  
設置事例監視カメラ  
設置イメージワイヤーセンサー  
設置イメージ

※本計画は現時点の案のため、実際の施工と異なる場合があります。

## 広島県広島市安佐南区山本6丁目（その1）

## 応急対策計画図

ワイヤーネット  
設置事例監視カメラ  
設置イメージワイヤーセンサー  
設置イメージ

※本計画は現時点の案のため、実際の施工と異なる場合があります。


## 広島県広島市安佐南区山本6丁目（その2）

## 応急対策計画図


ワイヤーセンサー  
設置イメージワイヤーネット  
設置事例監視カメラ  
設置イメージ

※本計画は現時点の案のため、実際の施工と異なる場合があります。

## ワイヤーネット (設置事例)



地中の岩盤にアンカーで固定します




丈夫な金属で大きな岩も捉えます

### 砂防工事における設置事例



ワイヤーネットは、リング状の鋼材をつなぎ合わせたネットを渓流に設置し、今後の本格的な対策を安全に実施するため、応急的な対応として土石流を捕捉するものです。

## ワイヤーセンサー (設置事例)



ワイヤーセンサーは、土石流が発生すると、上流に設置したワイヤーセンサーが切れ、下流に設置した赤色回転灯が回るとともに警報サイレンが鳴り、土石流の発生を知らせるものです。