



広島西部山系砂防事務所 記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

令和3年12月14日
10:00 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

令和3年8月の大雨により土石流が発生した3箇所 強靱ワイヤーネットなどの「応急対策が完了」しました

国土交通省広島西部山系砂防事務所では、令和3年8月の大雨で土石流により被害を受けた3箇所（4溪流）において、二次災害防止のため下記の応急対策を進めてきました。このたび、全箇所において強靱ワイヤーネットなどの応急対策が完了しましたのでお知らせします。

記

○実施箇所 広島県広島市安佐南区山本6丁目 西山本川（2溪流）
広島県広島市西区己斐上5丁目 八幡川（1溪流）
広島県広島市西区田方3丁目 御幸川（1溪流）
※別紙「位置図」参照

○実施内容（応急対策）
・ワイヤーネット工
工事に必要な監視装置（ワイヤーセンサー、監視カメラ）、
工事進入路を含む
※別紙「応急対策図」参照


応急対策完了状況につきましては、広島西部山系砂防事務所のホームページでも情報提供を行っていますのでご確認下さい。

< H P > http://www.cgr.mlit.go.jp/hiroshima_seibu_sabo/
< Twitter > https://twitter.com/mlit_hirosuna

<問い合わせ・連絡先>

国土交通省 中国地方整備局
広島西部山系砂防事務所 082-212-1010（代表）

【担当者】 副所長（技術） ^{くにとき} 國時 正博
調査課長 ^{くまもと} 熊本 勝史



別紙 広島市西区田方三丁目

御幸川 2-22-5溪流

応急対策(監視カメラ、流路工、土石流警報装置、強靱ワイヤーネット)が完了



強靱ワイヤーネット設置状況



流路工設置状況




土石流警報装置設置状況



監視カメラ設置状況

八幡川 1-9-955溪流

応急対策(監視カメラ、流路工、土石流警報装置、強靱ワイヤーネット)が完了



強靱ワイヤーネット設置状況



監視カメラ設置状況



土石流警報装置設置状況



流路工設置状況

西山本川 1-9-193-1溪流

応急対策(監視カメラ、土石流警報装置、強靱ワイヤーネット)が完了



強靱ワイヤーネット設置状況(上流を望む)



強靱ワイヤーネット設置状況(下流を望む)



土石流警報装置設置状況



監視カメラ設置状況

西山本川 1-9-193-4溪流

応急対策(監視カメラ、土石流警報装置、強靱ワイヤーネット)が完了




強靱ワイヤーネット設置状況(上流を望む)



強靱ワイヤーネット設置状況(下流を望む)



土石流警報装置設置状況



監視カメラ設置状況

地区名	河川名	応急対策工事	2021年8月	9月	10月	11月	12月
			10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30
田方3丁目	御幸川 2-22-5溪流	土石流警報装置	9/5 工事開始	9/24 運用開始			
		監視カメラ設置		9/3 運用開始			
		流路工	9/13 工事開始	9/16 設置完了			
		強靱ワイヤーネット	9/7 工事開始			11/8 設置完了	
己斐上5丁目	八幡川 1-9-955溪流	土石流警報装置	9/6 工事開始	9/27 運用開始			
		監視カメラ設置		9/3 運用開始			
		流路工		9/26 工事開始	10/8 設置完了		
		強靱ワイヤーネット		10/1 工事開始		11/19 設置完了	
山本6丁目	西山本川 1-9-193-1溪流	土石流警報装置	9/4 工事開始	9/26 運用開始			
		監視カメラ設置		9/3 運用開始			
		進入路	9/12 工事開始	9/27 工事完了			
		強靱ワイヤーネット		10/4 工事開始		11/25 設置完了	
	西山本川 1-9-193-4溪流	土石流警報装置	9/4 工事開始	9/26 運用開始			
		監視カメラ設置		9/3 運用開始			
		強靱ワイヤーネット	9/12 工事開始				12/13 設置完了