

平田船川で水質事故訓練が行われました

平成22年度斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会水質事故部会の第2部で、関係機関が集まり水質事故への対応訓練を行いました。



ロープワーク訓練



消防によるオイルフェンスの展張




島根県職員によるチューブ型吸着フェンス(スカート付)の展張と
吸着マットによるオイルの回収訓練



出雲市職員による万国旗型吸着マットの展張訓練



国土交通省職員による吹き流し状吸着フィルムの展帳訓練



完了状況

~ ひとこと ~ (担当者)

水質事故に対して、原因や現地の状況によって対策方法が異なり、早急に臨機応変に対応する事が望まれます。対応にあたっては、こういった訓練や対策資材の確保、役割分担などを日頃より確認することが大切です。