





平成18年7月豪雨における大橋川沿川浸水被害状況



松江市街地の主な浸水パターン

- ①降雨による内水被害
- ②大橋川・天神川等からの逆流
- ③大橋川・天神川等からの越水



■参考写真：はくちょう号第2乗船場付近(松江市伊勢宮町～御手船場町)



まちづくりと一体となった大橋川改修の流れ

：法手続

