

お知らせ

記者発表資料 平成17年4月25日

提供先

島根県県政記者会

水質事故に関する情報提供【第1報】

状 況 2005年4月25日 13:00 現在
10:50 頃国土交通省河川パトロールカーにより松江市浜佐田町地内の国道431号付近の宍道湖沖約100mで油膜が確認された。油膜の範囲は直径約30m程度で宍道湖上を東へ漂っている。
油膜位置：10:50 頃 松江市浜佐田町「南平台団地」沖（別紙-1）
13:00 頃 松江市千鳥町「グランドホテル水天閣」沖（別紙-2）

事故の種類 油流出事故

発生確認時刻 平成17年4月25日（月）10:50 頃（発見）

発生場所 松江市浜佐田町地内

発生原因 不明

原因物質及び量 油（種類不明）：直径約30m

周辺への影響 油膜は風により東へ移動している。

今後の対応

- ・国土交通省により油の回収作業を行う。（現在、回収作業準備中）
- ・警察、消防、国交省、島根県、松江市にて現地確認（原因調査）を行う。

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

国土交通省出雲河川事務所

0853-21-1850

水環境課 水環境課長 湯浅（ゆあさ）（内線371）

水環境係長 藤原（ふじはら）（内線372）