

お知らせ

記者発表資料 平成17年11月10日

提供先

米子市政記者クラブ

水質事故に関する情報提供【第3報】

状況	2005年11月10日 9:30現在 20:16 頃境港市相生町地先の境水道において漁船衝突事故によりA重油が流出した水質事故による油膜の広がりとは別図のとおり。日の出から海上保安庁の巡視艇による攪拌作業等により、油膜は全体的に薄くなっている。
事故の種類	油流出事故
発生確認時刻	平成17年11月9日(水) 20:16(事故発生)
発生場所	境港市相生町地先
発生原因	漁船衝突事故
原因物質及び量	油(A重油): 推定1kリットル
周辺への影響	現段階では魚介類の斃死等は確認されていない。
今後の対応	・海上保安庁の巡視艇による攪拌作業を継続。 ・比較的油膜の濃い、美保関側を中心に出雲河川事務所による吸着マット等による油膜回収作業を実施。

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

国土交通省出雲河川事務所

水質保全課長 湯浅(ゆあさ)(内線371)

水質調査係長 藤原(ふじはら)(内線372)


0853-21-1850

11月10日 9:30 現在

左岸側：美保南町小中村(466) ~ 玉井沿岸(060) 比較的ハッキリした油膜

右岸側：境港市相甘町(368) ~ 肥後町岸壁17号(264) 中知岸には好まぬ白色物浮遊

全体に薄く油膜



11月10日 9:30 現在

油膜確認範囲