

お知らせ

記者発表資料 平成18年1月24日

提供先

島根県政記者会

水質事故に関する情報提供【第1報】

状 況 2006年1月24日 12:00 現在
10:25 頃 大橋川での水質調査中に調査員が松江市矢田町地先の大橋川（矢田渡船場付近）にて延長約300m、幅約60mの範囲で油膜を発見した。
現在国土交通省大橋川出張所にて清掃船（おろち丸）と維持業者により油膜の回収作業を行っている。
また、現地調査の結果、現場付近の水路から流出しているのが確認され現在水路出口にオイルフェンスを設置し、国土交通省、松江警察、松江消防、境海上保安部、松江市にて流出元の調査を行っている。

事故の種類 油流出事故

発生確認時刻 平成18年1月24日（火）10:25（事故発見）

発生場所 松江市矢田町地先（矢田渡船場付近）

発生原因 原因不明

原因物質及び量 油（A重油（推定））

周辺への影響 現在調査中。

今後の対応 ・引き続き清掃船、維持業者にて回収作業を行うとともに、流出元の確認を行う。


斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

国土交通省出雲河川事務所

河川維持係長 八幡（やわた）（内線334）

0853-21-1850



1/24 10:30 乾見
油膜 (泉谷の油と尼持子)