

お知らせ

記者発表資料 平成18年1月24日

提供先

島根県政記者会

水質事故に関する情報提供【第2報】

状 況 2006年1月24日 14:00 現在
14:00 大橋川内の油膜回収作業について完了した。また、現場付近の水
路出口にオイルフェンスと吸着マットを設置し、水路内にオイルフェン
ス2本を設置した。これにより、現地作業は終了とする。
水路が途中から暗渠となっているため、流出元については確認できて
いない。

事故の種類 油流出事故

発生確認時刻 平成18年1月24日(火)10:25(事故発見)

発生場所 松江市矢田町地先(矢田渡船場付近)

発生原因 原因不明

原因物質及び量 油(A重油(推定))

周辺への影響 現在調査中。

今後の対応 ・水路出口及び水路内にオイルフェンスを設置し、しばらく様子を見る。
また、流出元について引き続き調査を行っていく。

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

国土交通省出雲河川事務所

河川維持係長 八幡(やわた)(内線334)

0853-21-1850