

# お知らせ

記者発表資料 平成19年2月5日

提供先

島根県政記者クラブ・出雲市政記者クラブ

## 水質事故に関する情報提供【第1報】

状 況 2007年2月5日 11:30現在

松江市玉湯町の本郷川河口付近に薄い油膜が漂っているのを出雲河川事務所の河川パトロール中に発見しました。範囲は幅10m×延長30m程度の模様で、現在、大橋川出張所においてオイルマット等による回収作業を行っています。

原因は不明ですが、新たな流出はない模様です。また、新たな情報が入り次第情報提供を行います。

事故の種類 油の流出（種類は不明）

発生確認時刻 平成19年2月5日（月）11:00

発生場所 松江市玉湯町本郷川河口付近

発生原因 不明

下流への影響 下流に取水施設はなく影響はない。

今後の対応 オイルマットによる回収作業を引き続き行う。

## 斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

### 問い合わせ先

国土交通省 出雲河川事務所

0853-21-1850

技術副所長 土江（つちえ）

河川管理課長 中井（なかい）

73.5  
62.5

63.0

63.5

