

# お知らせ

記者発表資料 平成19年2月5日

提供先

島根県政記者クラブ・出雲市政記者クラブ

## 水質事故に関する情報提供【第2報（最終）】

状 況 2007年2月5日 16:30現在

本日松江市玉湯町の本郷川河口付近で発見された油膜は、風等の影響により本郷川河口付近から西側の宍道湖湖岸へ移動した為、その箇所にロープ状の吸着材で油膜を囲み、更にその中に吸着マットを散布して油を回収しました。16:30現在において現地を確認した結果、新たな流出はなく、発生した油膜も確認されない為、囲っている吸着ロープ及び吸着マットをすべて回収して本件の対応は終了とします。

事故の種類 油の流出（種類は不明）

発生確認時刻 平成19年2月5日（月）11:00

発生場所 松江市玉湯町本郷川河口付近

発生原因 不明

下流への影響 下流に取水施設はなく影響はなかった。魚類等の斃死も確認されなかった。

## 斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

国土交通省 出雲河川事務所

0853-21-1850

技術副所長 土江（つちえ）

河川管理課長 中井（なかい）

62.5

63.0

63.5

