

お知らせ

記者発表資料 平成19年2月9日

提供先

島根県政記者クラブ・出雲市政記者クラブ

水質事故に関する情報提供【第1報】

状 況 2007年2月9日 15:00現在

松江市御手船場町地先（大橋川右岸6k700付近）の暗きよ排水路より、油類が流出しているのを出雲河川事務所発注工事の請負業者が作業中に発見しました。

原因及び流出量は不明で、まだ流出が続いている模様です。

流出量は少なく油膜は薄い状態であるため、現在大橋川出張所において、水路から大橋川への流入箇所にキャッチャーロープ、オイルマット等の油吸着材を設置しています。

事故の種類	油の流出（種類は不明）
発生確認時刻	平成19年2月9日（金）13:30
発生場所	松江市御手船場町地先（大橋川右岸6k700付近）
発生原因	不明
下流への影響	下流に取水施設はなく影響はない。 魚等の斃死はない。
今後の対応	流出状況を確認しながら、油吸着材による回収作業を引き続き行う。

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

国土交通省 出雲河川事務所

0853-21-1850

技術副所長 土江（つちえ）

建設専門官 錦織（にしこおり）





発生源



大橋川

大橋川

天神川