

お知らせ

記者発表資料 平成19年3月29日

提供先

米子市政記者クラブ

水質事故に関する情報提供【第1報】

状 況 2007年3月29日 12:30現在

3月29日(木)9:00頃に米子市錦海町と祇園町の間承水路において油が流出しているのを発見しました。

油の流出は日の丸自動車株式会社米子支店から発生し、軽油数十リットル程度が流出した模様です。現在、承水路への出口部と承水路の上下流（錦海橋とゆうなぎ橋付近）へフェンス及び吸着マットを設置しています。発生源からの新たな流出はなく、承水路外への流出は確認されていません。

今後も引き続き、回収作業を行っていきます。

事故の種類	油の流出（軽油）
発生確認時刻	平成19年3月29日（火）9:00頃
発生場所	米子市祇園町2丁目（日の丸自動車株式会社米子支店）
発生原因	燃料用ドラム缶に接続している給油管からの流出
下流への影響	現在、魚等の斃死は確認されていない。
今後の対応	オイルフェンスを引き続き設置し、油の回収作業を行う。

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会


問い合わせ先

国土交通省 出雲河川事務所

0853-21-1850

技術副所長 土江（つちえ）

河川管理課長 中井（なかい）



安来市

中野町

キヤッケーロ-7 設置

オレタス 設置

オレタス 設置

中野