提供先 : 島根県政クラブ

日白川における水質事故に関する情報提供【補足】

2007年10月25日 11:30現在

10月24日魚の大量へい死事故が発生した日白川(県管理河川)下流の中海沿岸でもごく微量の農薬成分(フェントエート(PAP)=有機リン系殺虫剤成分)が検出されました。

なお、昨日から現在までのところで中海において魚類の斃死は確認されて おりません。

日白川の水質事故の影響が中海に達したと推察されるため、今後はこの水 質事故にかかる対応は斐伊川水系水濁協事務局として行います。

今後、関係機関が連携し水質の監視などを継続していきます。

事故の種類有機化合物の流出

発生場所 安来市荒島町地先(別紙採水箇所位置図参照)

発生原因 不明

採水日時 平成19年10月24日(水)11:30頃

水質検査結果 フェントエート (PAP) 濃度

日白川河口0.0009ppm国交省艇庫付近0.0002ppm荒島港検出されず

数値はいずれも暫定値

下流への影響 現在、中海において魚類等の斃死は確認されていない。

今後の対応 関係機関連携し継続して水質の監視を行う。

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

問い合わせ先

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会 事務局

(国土交通省 出雲河川事務所)

TEL 0 8 5 3 - 2 1 - 1 8 5 0

技術副所長代理 木 原(きはら)

河川管理課 建設専門官 錦 織(にしこおり)

