

お知らせ

記者発表資料 平成20年1月30日

提供先 : 島根県政クラブ

吉田川における水質事故に関する情報提供 【第2報・最終報】

2008年1月30日(水) 16:30現在

本日、雲南市吉田町吉田の一級河川吉田川で発生した油流出事故に関する事故対策を終了しました。

取水を停止していた吉田簡易水道も11:00に取水を再開、給水停止には至りませんでした。

流出した油の量は極少量で、14:00現地確認をしましたが油は確認されず、また、生態系への影響も認められませんでした。

念のため油回収資材はこのまま存置し翌朝回収する予定にしています。

本件に関する情報の提供は、これをもって終了とします。

【事故の概要】

- ・事故発生場所：雲南市吉田町吉田地先 三刀屋川支川一級河川吉田川
- ・事故発生時刻：1月30日 7:00頃
- ・事故発生の概要：普通自動車が市道から凍結路面をスリップし河川に転落横転、微量の油が漏出した
- ・油の種類及び量：不明、微量(1リットル未満と推測される)
- ・油処理対策の概要：油吸着ロープ 10m, 3条(事故地点下流約150m地点)
吸着マット 約50枚(同上)
- ・利水への影響：雲南市水道局吉田町簡易水道(事故地点下流約1km地点)
8:00 ~ 11:00 取水停止、給水停止なし
- ・生態系等への影響：なし

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

(事務局：国土交通省 出雲河川事務所)

島根県水質汚濁防止連絡協議会

(事務局：島根県 土木部 河川課)

問い合わせ先

島根県 雲南県土整備事務所
TEL 0854-42-9599
維持グループ課長 佐藤 正己
管理グループ課長 増田 保