

## お知らせ

記者発表資料 平成20年2月8日

提供先 : 島根県政クラブ

### 川中井川における水質事故に関する情報提供 【第1報】

2008年2月8日（金） 14:00現在

8日10:50頃、河川巡視員が境港市渡町の弓浜干拓地承水路内の樋門から油が流れ出ているのを発見、背後の川中井川にも薄い油膜が広がっていたため樋門上下流に吸着ロープを設置した。

流出元を調査したところ、同町内の廃棄物処理会社の廃油タンクから流出したものと判明。現在、原因者及び関係機関で流出した油の処理にあたっている。

なお、流出した油は、川中井川を經由し、中海に注ぐ樋門から南北約1kmの範囲の承水路沿岸に薄い油膜となって広がっている。

現在のところ魚類等への被害は確認されていない。

今後、関係機関連携し継続して事故処理を行う。

### 斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

#### 問い合わせ先


斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会 事務局

(国土交通省 出雲河川事務所)

TEL 0853-21-1850

副所長代理 木原(きはら)

建設専門官 錦織(にしこおり)



川(中井川)

樋門

薄い油膜が広がっている範囲