

# お知らせ

記者発表資料 平成20年7月31日

提供先 : 島根県政クラブ

## 新内藤川における水質事故に関する情報提供【第1報】

2008年7月31日(木) 18:00現在

7月30日 16:15頃、出雲市小山町の中国電力出雲営業所の自家発電用のタンクより斐伊川水系新内藤川及び支川古井手川に軽油約100Lが流出し、中国電力及び出雲市が古井手川へオイルフェンスを設置するとともに、島根県出雲県土整備事務所においても新内藤川へオイルフェンスを設置した。

7月31日 9:00~11:00現地巡視を行い古井手川及び新内藤川への油流出を確認した。

古井手川及び新内藤川の油回収は中国電力が行い、本日をもって概ね終了する予定。

明日以降も引き続き国交省、島根県及び中電で現地巡視等を行い必要に応じて油回収を行う予定。

現在のところ魚類等への被害及び農業用水への影響は確認されていない。  
今後、関係機関連携し継続して事故処理を行う。

### 斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

(事務局：国土交通省 出雲河川事務所)

### 島根県水質汚濁防止連絡協議会

(事務局：島根県土木部 河川課)

#### 問い合わせ先

島根県 出雲県土整備事務所  
TEL 0853-30-5632  
維持管理部 高橋・松浦



