

斐伊川水系平田船川及び論田川における魚類のへい死について

【第1報】

平成21年2月17日（火）22:00現在

状況

平成21年2月17日18時30分頃、出雲市平田支所より、斐伊川水系平田船川及び論田川へ流入する用水路で魚類が数百匹へい死しているとの通報がありました。

事故の種類

「魚類のへい死」

事故の概要

発生時刻

平成21年2月17日（火）18時30分頃

発生・発見場所

斐伊川水系平田船川及び論田川へ流入する用水路
【出雲市灘分町】

原因物質

不明

事故原因

不明

対応状況

出雲県土整備事務所職員が現地を確認したところ、平田船川及び論田川へ流入する用水路でハエ等のへい死魚を数百匹確認した。（夜間であり詳細な数は不明）また用水路において白濁が確認されたため、現地で簡易水質検査を実施したところ PH1.1であった。
採水及びへい死魚を採取し、詳細な水質検査と死因の調査を実施する。
魚の斃死した本用水路の取水を停止した。

今後の対応

河川巡視を続け、へい死魚の新たな発生がないか、監視する。

水質検査等の実施により原因を特定する。

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

（事務局：国土交通省 出雲河川事務所 TEL：0853-21-1850）

島根県水質汚濁防止連絡協議会

（事務局：島根県土木部河川課 TEL：0852-22-5529）

詳細についての問い合わせ先

出雲県土整備事務所 管理グループ

松浦主幹 電話(0853)30-5631



魚のへい死確認区間

発見現場

宍道湖北山県立自然公園

〒699-0551
簸川郡斐川町大字沖洲2633-1
出雲空港管理事務所
電話 (0853)-(72)-0224

出雲空港

〒690-0011
松江市東津田町1741-1
松江県土整備事務所
電話 (0852)-(32)-5719