

斐伊川水系平田船川及び論田川における魚類のへい死について

【第2報】

平成21年2月18日（水）17:00現在

状況	平成21年2月17日18時30分頃、斐伊川水系平田船川及び論田川へ流入する用水路で発生した魚類のへい死について現在の状況をお知らせします。
事故の種類	「魚類のへい死」
事故の概要	
発生時刻	平成21年2月17日（火）18時30分頃
発生・発見場所	斐伊川水系平田船川及び論田川へ流入する用水路【出雲市灘分町】
原因物質	不明
事故原因	不明
対応状況	18日午前中、出雲県土整備事務所職員が現地を確認したところ、平田船川へ流入する用水路でハエ・ナマズ・フナ・エビ等のへい死を数百匹確認した。 （昨日確認した場所と、上流部において確認。新たにへい死したものかは不明。） 昨日（17日）は用水路の水が白濁していたが、本日は解消している。 また、18日に実施した簡易水質検査ではpH値は通常値であった。 魚のへい死した本用水路の取水は停止中。 18日午後、出雲市平田支所においてへい死魚の回収を実施した。 昨日、現地で採水した水及び採取したへい死魚について現在検査中。
今後の対応	河川巡視を続け、へい死魚の新たな発生がないか、監視する。 水質検査等の実施により原因を特定する。


斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

（事務局：国土交通省 出雲河川事務所 TEL：0853-21-1850）

島根県水質汚濁防止連絡協議会

（事務局：島根県土木部河川課 TEL：0852-22-5529）

これについての問い合わせ先 出雲県土整備事務所 管理グループ
高橋管理G課長、松浦主幹 電話(0853)30-5631



発見現場

平田船川

湯谷川

水門

論田川

魚のへい死確認区間 L=3km

×：採水箇所 (①～⑤)

簡易水質(pH)結果		
	2/17	2/18
①	11	6~7
②	7	—
③	7	—
④	7~8	—
⑤	7	—