

水質汚濁事故に関する情報提供【第1報】

平成22年6月24日(木) 13:00現在

状況	平成22年6月24日6:00頃、斐伊川水系平田船川で発生した水質汚濁事故に関する現在の対応状況等についてお知らせします。		
事故の種類	「油の流出事故」		
事故の概要	発生時刻	平成22年6月24日(木)	6:00頃(発見)
	発生・発見場所	斐伊川水系平田船川 【出雲市平田町地内】	
	原因物質	重油(最大1,800L)	
	事故原因	6月22日(火)午前中に、出雲市が所有している平田船川(外島)排水機場の除草中に、燃料タンクから自家発電設備への燃料パイプを誤って傷つけ、油が地中に漏洩し、6月24日に平田船川に重油が流出しているのを、事故現場付近で出漁準備していた漁船が発見した。	
	対応状況	(6月24日) 9:20頃、出雲市から通報を受けて現地を確認したところ、平田船川(外島)排水機場から重油が漏洩している状況であった。 宍道湖漁協、出雲市、出雲県土整備事務所、国交省出雲河川事務所において平田船川へオイルフェンスを敷設し重油の流下防止措置を図った。 魚類の斃死等はなし。 事故発生箇所より下流に、飲料水及び農業用水の取水箇所なし。	
	今後の対応	明日も引き続き、現地巡視を行う。	

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

(事務局：国土交通省 出雲河川事務所)

島根県水質汚濁防止連絡協議会

(事務局：島根県土木部 河川課)

詳細についての問い合わせ先

出雲県土整備事務所 維持管理部

小林・江角 電話(0853)30-5719