

お知らせ

記者発表資料 平成22年6月25日

提供先 : 島根県政記者会

平田船川重油流出による水質事故の情報提供

●状況 2010年6月25日 15:00現在

昨日、出雲市平田町の斐伊川水系平田船川において、排水機場の燃料配管の損傷に起因する重油流出の処理対応につきましては、引き続き油の回収作業を行うこととし、本日中に更にオイルフェンスの追加設置を出雲市において予定しています。

●国土交通省におけるこれまでの事故処置と今後の対応

国土交通省では島根県河川課からの油流出の通報(24日9:10頃)で、直ちに職員や作業員を動員してオイルフェンス120mや油吸着マットを敷設したほか、現地で不足している油処理資材を出雲市へ貸与するなど油回収に努めました。

今回の事故は漏れた重油が推定1800㍓と大量で地中に染み込んでいることから、事故対応の長期化が予想され、今後の雨でさらに河川に流出する可能性があるため、関係機関と連携して下流への流下防止対策を図るほか、近くの宍道船着場に国土交通省湖面清掃船「おろち丸」を待機させるなど河川の巡視を強化することとしています。

●国土交通省の使用資材及び人員

- ・万国旗型オイルマット(6.5m×4本+13.0m×2本=52m) 16箱(出雲市へ貸与)
- ・油吸着マット(50cm×50cm×100枚) 6箱(出雲市へ貸与)
- ・オイルフェンス(20m×6本) 120m
- ・作業人員(上流側4名、下流側4名) 8名

斐伊川水系水質汚濁防止連絡協議会

(事務局：国土交通省 出雲河川事務所)

問い合わせ先

国土交通省中国地方整備局 出雲河川事務所

TEL 0853-21-1850(代表)

(技)副所長 溝山 勇

河川管理課長 足立 晃

建設専門官 錦織 正