

お知らせ

記者発表資料 平成25年10月2日

■同時発表先：島根県政記者会
出雲市政記者クラブ

斐伊川・神戸川 堤防一斉点検の結果について

国土交通省出雲河川事務所では、斐伊川及び神戸川の堤防一斉点検を行いました。その結果を下記のとおり発表します。

1. 点検結果

9月18日から20日かけて行った点検の結果、異常があると確認された箇所は、軽微なものも含め斐伊川・神戸川を合わせて約350件ありました。その内、緊急的に補修が必要となる箇所は木次床止工*下流の洗掘1箇所でした。

なお、緊急的に補修が必要となる箇所については早急に補修する予定です。

その他箇所については、箇所毎に経年変化等を確認するとともに、必要に応じて補修を行っていきたいと考えています。

*河底の深掘れを防ぎ、河道を安定させるため河川に横断して設置される施設。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所
副所長(技) 武部 真実
【担当】管理第一課長 兼重 和明
0853-20-1765 (直通)

〒693-0023 島根県出雲市塩冶有原町5-1 電話：0853-21-1850(代表)
ホームページURL：http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen

◎堤防点検詳細

【斐伊川】

点検日： 9月20日（金）

班編成： 斐伊川 8個班
 宍道湖西岸 2個班
 尾原ダム 1個班

} 計 42名

異常箇所： 全体 260件

__護岸・堤防の異常 200件（内 緊急的に修繕が必要な箇所 1件）

__その他の異常 60件（内 緊急的に修繕が必要な箇所 なし）

【神戸川】

点検日： 9月18日（水）

班編成： 神戸川 6個班
 志津見ダム 1個班

} 計 25名

異常箇所： 全体 90件

__護岸・堤防の異常 80件（内 緊急的に修繕が必要な箇所 なし）

__その他の異常 10件（内 緊急的に修繕が必要な箇所 なし）

◎緊急的に補修が必要な箇所の状況

場所： 木次床止工 斐伊川 27k600

状況： 床止工下流側の“ふとんかご”（金網の中に碎石を閉じ込めたもの）が破損・流出していることを確認した。ただちに治水安全上の危険があるものでないが、早急に補修を行う。



[破損箇所 遠景]



[9月20日 破損状況]



[4月12日 現地状況（経過観察）]