

平成26年 4月 9日

お知らせ

情報提供先 : 出雲市政記者クラブ

平成26年4月9日発生 浅場整備工事による 斐伊川への油流出について(第1報)

出雲河川事務所発注による「宍道湖大垣外浅場整備工事」において、工事に必要な砂を斐伊川(出雲市 南神立橋下流)にて採取し、不整地運搬車(キャリアダンプ)により運搬していたところ、不整地運搬車(キャリアダンプ)の故障により作動油が川へ流出する事態が発生しました。

詳細については確認中ですが、現時点で把握している情報は下記のとおりです。

記

発生日時: 平成26年 4月 9日(水) 17:15頃

発生箇所: 斐伊川本川 13K 付近(出雲市 南神立橋下流)

概要: 宍道湖大垣外浅場整備工事にて整備する浅場に必要な砂を斐伊川(出雲市 南神立橋下流)にて採取し、不整地運搬車(キャリアダンプ)により運搬していたところ、不整地運搬車(キャリアダンプ)故障により作動油が川へ流出した。

斐伊川河川内にオイルフェンス、吸着マットを設置。

油の流出範囲について調査中です。

今後、詳細がわかり次第発表します。

問い合わせ先



国土交通省

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所

電話: 0853-21-1850(出雲河川事務所代表)

副所長(技術)

あおと せいじ
青戸 生治

電話: 090-8994-3374(携帯)

【担当】 工務課長

いなわか たかはる
稲若 孝治

電話: 090-4893-7523(携帯)