

お知らせ

情報提供先 : 出雲市政記者クラブ

平成26年4月9日発生 浅場整備工事による 斐伊川への油流出について(第3報)

出雲河川事務所発注による「宍道湖大垣外浅場整備工事」において、工事に必要な砂を斐伊川(出雲市 南神立橋下流)にて採取し、不整地運搬車(キャリアダンプ)により運搬していたところ、不整地運搬車の故障により作動油が川へ流出する事態が発生しました。
現時点で把握している情報をお伝えします。

記

発生日時: 平成26年 4月 9日(水) 16:55頃

発生箇所: 斐伊川本川 13K400 付近(出雲市 南神立橋下流100m付近)

概要: 宍道湖大垣外浅場整備工事にて整備する浅場に必要な砂を斐伊川(出雲市 南神立橋下流)にて採取し、不整地運搬車により運搬していたところ、不整地運搬車故障により作動油(約140ℓ)が川へ流出した。

4月10日(木)11時30分現在、油流出による油膜の状況及び対応については以下のとおりです。(別紙 油流出箇所位置図 参照)

- ①農業用水取水樋門周辺の巡視(13箇所)
9:36 確認完了 油膜確認箇所 4箇所
- ②斐伊川本川下流の巡視(油流出箇所 ~ 宍道湖)
9:36 確認完了 油膜確認箇所 6箇所
- ③宍道湖西岸の船による巡視
10:06 確認完了 油膜確認箇所 無し
- ④引き続き主要な水路の確認を実施中

油膜確認箇所について現在、油吸着マットにより回収作業を行っています。
現在まで、農業、生物についての被害の情報はありません。

問い合わせ先



国土交通省

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所

電話:0853-21-1850(出雲河川事務所代表)

副所長(技術) あおと せいじ
青戸 生治


電話:090-8994-3374(携帯)

【担当】工務課長 いなわか たかはる
稲若 孝治

電話:090-4893-7523(携帯)

平成26年4月9日 斐伊川における油流出事故油確認箇所(4月10日11:30現在)

油確認箇所	計 10 箇所
○ 油回収中箇所	6 箇所
○ 油回収中樋門箇所	3 箇所
● 油回収済樋門箇所	1 箇所



事故発生場所
斐伊川 13k400