

公表資料

平成18年 2月14日

件名	天神川水系矢送川における油流出について
----	---------------------

資料提供先

倉吉市政記者クラブ

問い合わせ先

天神川水系水質汚濁防止連絡協議会

事務局 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所
電話 0858-26-6221

担当者 河川管理課長 玉木良二

(平成18年 2月14日13時00分現在)

(水質事故概要)

2月14日(火)午前10時00分頃、矢送川に油が流れているとの連絡が鳥取県へ入った。

現地を確認したところ、(株)蒜山農機からA重油が、矢送川へ流出していることが判明。河川への流出量は不明。

国土交通省、鳥取県などにより、オイルマット・オイルフェンスを設置し、油の下流への流出防止の措置を行っている。

1. 水質事故発生時間

平成18年2月14日(火) 5時30分頃

2. 水質事故発生場所

矢送川 倉吉市関金町

3. 水質事故発見者

鳥取県職員

4. 水質事故の原因

(株)蒜山農機のボイラータンクからA重油が流れ出た模様である。原因はボイラータンクのホースのはずれ

5. 被害状況

発生源からの流出は防止、これ以上の油流出はない模様。

油の流出量約200リットル。

小鴨川において油を確認。

6. 水質事故対策

関係行政機関へは連絡済み。

発生箇所より下流の矢送川に、鳥取県が油の流出を防止するため、万国旗型オイルマットを設置。

天神川への流出を防止するため、三明寺橋付近及び新田橋付近の合流地点にオイルフェンスを設置している。

7. その他(利水等)

下流利水者などには連絡済み。

