

公表資料

平成18年 2月15日

件名	天神川水系 矢送川における油流出について
----	----------------------

(第4報)

資料提供先
-------

倉吉市政記者クラブ
-----------

問い合わせ先
--------

天神川水系水質汚濁防止連絡協議会

事務局 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所

電話 0858 - 26 - 6221

担当者 河川管理課長 玉木良二

(平成18年2月15日 17時00分現在)

2月14日(火)午前に発生した矢送川やおくりの油流出事故について、第4報をお知らせします。(下線部分が追加した事項)

### 1. 本日の巡視結果

- ・小鴨川おがも4k900の生田橋いくた付近から下流については、臭いも油膜も確認できない。
- ・生田橋付近から上流については、臭いも少量の油膜も確認。
- ・全体的には減少傾向。

### 2. 対応状況

- ・矢送川かなや金屋橋付近に新たにオイルフェンスを設置。
- ・矢送川やまさきの山崎橋・金屋橋付近、小鴨川おがもの大鴨橋付近・さんみょうじ三明寺橋付近、天神川しんでんの新田橋付近に設置したオイルマットを交換。
- ・発生箇所付近については、現在、原因者が処理中。
- ・生竹橋なまたけ付近、大鴨橋付近で確認された少量の油膜については、回収作業を開始。
- ・矢送川で油回収作業を実施。
- ・明日、引き続き監視を続け、回収作業に努める。

### 3. 被害状況

- ・現在のところ、魚の斃死へいしなどの被害は確認されていない。
- ・これまでに農業用水等には影響はない。

# 位置図

