

公表資料

平成18年 2月16日

件名	天神川水系 矢送川における油流出について
----	----------------------

(第5報)

資料提供先

倉吉市政記者クラブ

問い合わせ先

天神川水系水質汚濁防止連絡協議会

事務局 中国地方整備局 倉吉河川国道事務所
電話 0858 - 26 - 6221

担当者 河川管理課長 玉木良二

(平成18年2月16日 17時00分現在)

2月14日(火)午前に発生した矢送川^{やおくり}の油流出事故について、第5報をお知らせします。

1. 巡視結果(2月16日分)

- ・生竹橋付近から下流は、油膜はない。
- ・全体的には減少傾向。
- ・矢送川では油膜を確認。
- ・小鴨川では生竹橋付近で油膜を確認。

2. 対応状況(2月16日分)

- ・矢送川^{しんせきがね}新関金橋付近に新たにオイルフェンスを設置。
- ・金屋橋付近と生竹橋付近に設置したオイルマットを交換。
- ・新関金橋付近、生竹橋付近、大鴨橋付近の3カ所で採水し、水質を調査。調査結果は、明日判明。
- ・矢送川で油回収作業(前日2/15の残り)を実施。
<明日の作業予定>
 - ・引き続き油の回収作業を行う。
 - ・必要に応じオイルマットの交換を行う。

3. 被害状況

- ・現在のところ、魚の斃死^{へいし}などの被害は確認されていない。
- ・これまでに農業用水等には影響はない。

位置図

