

平成23年12月28日

お知らせ

資料提供先：島根県政記者会

『冬用タイヤ装着率調査』を実施しました！

～冬タイヤ装着率は県外車が91%・・・年末年始の帰省に備えて準備を！～

一般国道9・54号の峠付近では、例年、冬タイヤ未装着車両による走行不能やスリップ事故、スリップした車両が道路を塞ぐために起こる交通障害が発生しています。

このような状況から、**冬用タイヤの装着率の向上を図るため、国土交通省松江国道事務所では、国道9号・54号の道の駅において冬タイヤの装着率の調査を実施**しました。

調査概要

日時：**平成23年12月27日（火）11:00～**

場所：**雲南市掛合町（道の駅 掛合の里）**
出雲市多伎町（道の駅 キララ多伎）
安来市中海町（道の駅 あらエッサ）

内容：**冬用タイヤ装着の装着率調査**



冬タイヤ装着率調査

	12月27日				(参考)12月8日
	国道54号 掛合の里	国道9号 キララ多伎	国道9号 あらエッサ	調査集計	国道54号 雲南市 三刀屋町
県外車両	95%	77%	95%	91%	55%
県内車両	100%	96%	96%	97%	58%
大型車両	91%	80%	91%	88%	79%
小型車両	99%	93%	96%	96%	53%
全車両	98%	92%	95%	95%	57%
※調査台数	120台	120台	127台	367台	87台

【問い合わせ先】

**国土交通省 中国地方整備局 松江国道事務所
島根県松江市西津田2丁目6番28号**

副所長（管理） よしおが はるひこ 吉岡 晴彦（内線205）

（管理担当）管理第一課長 よしき たつお 吉木 辰雄（内線431）

（広報担当）調査設計課長 にしのはら まさし 西ノ原 真志（内線451）

TEL：0852-26-2131（代表）

FAX：0852-22-9731 URL：<http://www.cgr.mlit.go.jp/matsukoku/>




位置図



【参考資料】


昨冬の中国地方（国管理道路）で発生した降雪時のスタック（スリップによる走行不能）による交通支障の特徴は、次のとおりです。

◆交通支障は、特定の箇所に集中発生◆



◆スタック車両は貨物が9割、7割が冬用タイヤ未装着◆

- ①スタック車両のうち、貨物車が90%(大型車:55%、中型車:35%)を占める。
②スタック車両の71%が冬用タイヤ(スタッドレス・チェーン)を装着していない。
③スタック車両の76%が県外車、中国ブロック外の車両は41%。



※今後も実態調査のため、道路管理者（国管理道路）において、スタック車両の車種、タイヤ・チェーンの装着状況等の調査を行います。