

平成22年12月20日

お知らせ

資料提供先

三次記者クラブ

中国横断自動車道尾道松江線の工事事故について

平成22年12月20日10時15分に、広島県庄原市口和町^{くちわ}地内の中国横断自動車道尾道松江線の工事現場において、事故が発生しました。

橋梁の上部工事現場のブラケット式支保工解体中に事故が発生し、
鳶工2名のうち1名が転落し死亡、もう1名は頭部負傷。

なお、詳細は別紙のとおりです。

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所

副所長（道路担当）

石川 庄嗣^{いしかわ じょうすけ}

【工事担当】工務課長

砂子 和正^{すなご かずまさ}

【広報担当】調査設計課長

丹後 浩一^{たんご こういち}


電話番号（0824）63-4121（代表）

1. 事故発生年月日 平成22年12月20日(月) 10:15頃
2. 発 生 場 所 広島県庄原市口和町^{たけちだに}竹地谷^{まきんぼら}字真金原地内
(位置図参照)
3. 工 事 名 尾道・松江自動車道 真金原第一橋PC上部工事
4. 施 工 業 者 ^{てっけん}鉄建建設株式会社
5. 工 期 平成21年8月29日 ~ 平成23年12月25日
6. 工 事 内 容 橋梁上部工製作・架設(L=322m)
7. 事 故 概 要 P1橋脚柱頭部ブラケット式支保工解体中、ブラケット材
が落下。蔦工2名のうち1名が約15m下に転落し死亡。も
う1名は、頭部負傷。

【時系列の流れ】


10:15 事故発生
10:40 救急車到着
10:58 救急車搬送開始
11:25 病院到着
12:46 1名死亡確認

8. 事 故 原 因 現在確認中。
9. 今 後 の 対 応 明日午後、広島大学大学院工学研究院 ^{ふじい かたし}藤井 堅 教
授(専門:建設構造工学)と事故原因調査のための現地調
査を行う予定。

圖
量
位

橋の全体図


側面図 S=1.500



事故発生箇所



現場の状況写真



ブラケット材