

公表資料

平成13年12月28日

件名	吉井川水系河 <sup>かわい</sup> 会川において付近の工場より油が流出した との情報について（第2報）
----	--

資 料 提 供 先

岡山県県政記者クラブ  
岡山シティFM  
エフエムくらしき

問 い 合 わ せ 先

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会

事務局 中国地方整備局 岡山河川工事事務所  
電 話 086-222-7644

担当者 調査設計課長 吉 田 大

(平成13年12月28日17時00分現在)

(水質事故概要)

岡山県勝英地方振興局建設部へ消防より連絡があり、工場より油が流出し河会川へ流出した。(工場の名称は(株)サンライズ岡山工場)

河川への流出量は不明だが、大量ではない。

消防より直近の英田町の水道部局(吉野川との合流点付近で伏流水を取水)へは連絡済み。取水停止は無し。

英田圏域消防組合消防本部及び勝英地方振興局によりオイルフェンスの設置、マットの敷設により、流出した油を回収し下流への流出を止めた。

今後は、残留している薄い油膜の流下を防ぎ吸着するため、オイルフェンスを本日は存置し、明日撤収の予定。

1. 水質事故発生時間

28日7時30分ごろ

2. 水質事故発生場所

あいだ かわい 英田町河会川 英田郡英田町真神<sup>まがみ</sup>  
(別紙位置図参照)

3. 水質事故発見者

タンクローリー操作者

4. 水質事故の原因

重油納入業者がタンクローリーから工場の地下タンクへ重油を入れる際、200リットル程度オーバーフローしたため。(河川への流入量は不明)

5. 被害状況

工場敷地からのこれ以上の流出は無い。  
下流への流出も無い。

6. 水質事故対策

関係行政機関、関係水道事業者へは連絡済み。

7. その他(利水等)



B 9 10  
13

株式会社 (有) 森岩木材 建築用材 建築請負  
TEL: 2986-1111 FAX: 3032

美田郡美田町工業振興協同組合 美田郡美田町俣山1500-3  
ベルピール自然公園 TEL: 8-2000 FAX: 4544

株式会社 株オオレック

光和電子(株)



造園・設計 施工・管理 (有) 尾高造園  
TEL: 2-5785 FAX: 2-0440

CLISFOC 青紀平企画一級建築士事務所  
建築 設計 施工 監理  
TEL: 4-2721 FAX: 4-7011

