

公表資料

平成13年12月28日

件名	吉井川水系河 <sup>かわい</sup> 会川において付近の工場より油が流出したとの情報について
----	---

資 料 提 供 先

岡山県県政記者クラブ  
岡山シティFM  
エフエムくらしき

問 い 合 わ せ 先

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会

事務局 中国地方整備局 岡山河川工事事務所  
電 話 086-222-7644

担当者 調査設計課長 吉 田 大<sup>よし だ</sup>

(平成13年12月28日11時30分現在)

(水質事故概要)

岡山県勝英地方振興局建設部へ消防より連絡があり、工場より油が流出し河会川へ流出している模様。(工場の名称は(株)サンライズ岡山工場)

河川への流出量は不明だが、消防の話では大量ではないとのこと。

消防より直近の英田町の水道部局へは連絡済み。

現在、英田圏域消防組合消防本部及び勝英地方振興局によりオイルフェンスの設置、マットの敷設により、流出された油を回収し下流への流出を止めている。

1. 水質事故発生時間

不明

1. 水質事故発生場所

あいだ かわい  
英 田町河 会川      英田郡英田町真<sup>まがみ</sup>神  
(別紙位置図参照)

3. 水質事故発見者

不明

4. 水質事故の原因

タンクローリーから工場の地下タンクへ重油を入れる際、200リットル程度オーバーフローしたため。

5. 被害状況

現地調査中だが、これ以上の流出は無い模様。

6. 水質事故対策

関係行政機関、関係水道事業者へは連絡済み。

7. その他(利水等)

# 吉井川水系流域図

