

公表資料

平成14年4月16日

件名	吉井川水系広戸川での油流出について
----	-------------------

資料提供先

岡山県県政記者クラブ  
岡山シティFM  
エフエムくらしき

問い合わせ先

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会

事務局 中国地方整備局 岡山河川工事事務所  
電話 086-222-7644

担当者 調査設計課長 佐藤 秀樹

(平成14年4月16日14時00分現在)

(水質事故概要)

4月16日午前10時、広戸川に油の油膜があるとの連絡が勝英地方振興局へ入った。勝英地方振興局の担当者が現地に急行し現地確認を行った結果、金属加工工場から約100リットルのA重油が用水路を流下し、一部広戸川へ流出したことが判明。

1. 水質事故発生時間  
調査中

2. 水質事故発生場所

広戸川 勝北町上野田地内  
(別紙 位置図参照)

3. 水質事故発見者

4月16日午前9時頃付近の住民から油臭いとの通報が勝北町役場に入った。

4. 水質事故の原因

金属加工工場からA重油が流出

5. 被害状況

用水路等で流出は防止、一部用水路から広戸川への流出があるが、これ以上の流出はない。

6. 水質事故対策

勝英振興局、消防等約20名で、広戸川への流出を防止するため、吸着マットにて除去作業を実施中。  
広戸川にもオイルフェンスを設置し下流流出を防止した。  
国土交通省でも本川の河川巡視(岡山河川)及び現地での情報収集中(苫田ダム)。

7. その他(利水等)

利水者等に連絡済。

下流域の水道事業者は、水道原水の監視を行っているが、現在のところ異常は認められないため、取水停止等を行っていない。

