

お知らせ

平成14年5月22日

## 本日（平成14年5月22日）実施した 吉井川の河川点検結果について （速報）

国土交通省岡山河川工事事務所では、出水期を迎えるにあたり、堤防・護岸などの河川施設に損傷などがないかどうか、また河川の管理状況を確認するため、吉井川及び金剛川の直轄管理区間について、河川の点検を5月22日（水）に実施しました。

点検には岡山河川工事事務所職員のほか、防災エキスパートの方にもご協力いただき、総勢41名が参加し、対象区間を10区間に分け、徒歩により点検を実施しました。

また、吉井川河口から鴨越堰までの約7kmの区間についてボートで巡回し、船上からの点検も行いました。

本日の点検結果について、速報として別紙のとおりとりまとめましたのでお知らせします。

国土交通省岡山河川工事事務所

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川工事事務所

電 話 （086）223 - 5101

副所長(技術) 森川数美 （内線204）

管理第一課長 山口一夫 （内線331）

管 理 係 長 安藤政司 （内線332）

## 平成14年度 吉井川点検結果

### 1. 点検結果の概要

#### 主な点検結果内容

パラペットコンクリート劣化、鉄筋露出

立木により河積阻害

ゴミ、船舶放置が多い

5～7k右岸 低水護岸ゆるみ、沈下あり

2.5k右岸 捨て石のゆるみ

対応：緊急を要するもの、ゴミ、船舶等の放置は経常的に処理。

低水護岸、捨て石の補修は、今後詳細に調査し、対策を検討。

### 2. 報告のあった件数

ゴミ投棄	17件
船舶放置	14件
自動車放置	6件
バイク・自転車放置	6件
その他不法占用	4件
施設損傷	
堤防	30件
護岸	20件
水門・樋門（河川管理施設）	7件（取付護岸、水路等を含む）
水門・樋門（許可工作物）	2件（ ” ” ）
橋梁（許可工作物）	2件
堰（許可工作物）	1件
その他	2件
合 計	111件