

公表資料

平成20年2月10日

件名 2月10日発生 高梁川水系新本川における油の流出について

同時資料提供先

岡山県県政記者クラブ

問い合わせ先

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会
事務局 中国地方整備局 岡山河川事務所
電話 086-223-5101

担当者：調査設計課 上橋・山下

岡山県土木部河川課
電話 086-226-7478（直通）

担当者：河川課水政班 額田・青葉

2月10日発生 高梁川水系新本川における油の流出について

< 10日15時40分現在 >

2月10日(日)9時07分頃 高梁川水系新本川(高梁川川辺橋上流で合流)右岸で重油(250㍓)が流出しました。

1. 事故発生日時

2月10日(日)9時07分頃

2. 事故発生箇所及び状況

河川名：高梁川水系新本川西側の用水路(岡山県総社市久代地先)から新本川へ流入(総社市下原地先)

地元より総社市消防署へ連絡

3. 水質事故の状況

流出物：油類(A重油)

流出量：250㍓

油膜範囲：新本川西側用水路(総社市久代地先)～新本川(総社市下原地先付近)まで確認

原因：ビニールハウス暖房用のオイルタンクより流出

4. 対策状況

・拡大防止策

発生源の流出防止対策済み。

総社市下原(高梁川合流点付近)：2箇所にオイルフェンスを設置。

5. 現地対策機関

岡山県

総社市

総社市消防署

岡山県警察

国土交通省岡山河川事務所

その他、関係機関において巡視

6. 被害の状況


・取水への影響

取水制限はありません。

7. その他

- ・高梁川本川への影響は無いと思われる。

水質事故発生箇所位置図
< 2月10日09時07分発生 >



水質事故発生現場
高梁川水系新本川右岸側
「総社市久代地先」

総社市

オイルフェンス設置箇所: 2箇所
高梁川水系新本川「総社市下原地先」

