

公表資料

平成20年11月17日

件名	11月16日発生 吉井川水系金剛川 小型給油車の交通事故による油の流出について
----	---

同時資料提供先

岡山県県政記者クラブ

問	い	合	わ	せ	先
岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局 中国地方整備局 岡山河川事務所 電話 086-223-5101					
担当者：副所長 田尾(090-7970-7891)					
岡山県土木部河川課 電話 086-226-7478(直通)					
担当者：河川課水政班 青葉(080-1649-7362)					
記者発表資料は、岡山河川事務所のホームページでもご覧頂けます。 ホームページアドレス http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/					

11月16日発生 吉井川水系金剛川 小型給油車の交通事故による油の流出について

< 17日 3時00分現在 >

11月16日(日)21時05分頃 県道 穂浪吉永停車場線(備前市吉永町吉永中)で小型給油車の横転事故が発生し、油(灯油)が漏れ、吉井川水系金剛川へ油が流出しました。

1. 事故発生日時

11月16日(日)21時05分頃

2. 事故発生箇所及び状況

県道 穂浪吉永停車場線(備前市吉永町吉永中)で小型給油車による横転事故が発生し、油(灯油)が吉井川水系金剛川へ流出した。タンク容量 420 リットルの油(灯油)の内、約 250 リットルが流出した可能性がある。

3. 水質事故の状況

流出物：油類(灯油)

流出量：不明

原因：小型給油車による横転事故

4. 対策状況

・拡大防止策

岡山県、備前市、東備消防組合により、発生現場付近へのオイルフェンスの展開(2箇所)、吸着マットによる油の吸着作業。

国土交通省 岡山河川事務所により、設置済みフェンス箇所での吸着マットの投入、大田原堰上流への万国式型吸着マットの設置。(設置済み箇所：金剛川と八塔寺川合流点付近、大田原堰下流付近、吉井川本川の合流点の各1箇所)

5. 現地対策機関

岡山県

備前市

東備消防組合

国土交通省 岡山河川事務所

6. 被害の状況

・取水への影響

現時点で、取水への影響の報告はありません。