



国土交通省
中国地方整備局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Chugoku Regional Development Bureau

公表資料

平成25年9月6日

件名 9月6日発生 吉井川水系金剛川での魚のへい死について

同時資料提供先

岡山県県政記者クラブ

問い合わせ先

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局
中国地方整備局 岡山河川事務所
電話 086-223-5196 (防災情報課直通)

【担当者】 副所長(調査) 川島 明昌(内線205)
防災情報課長 沖田 宏之(内線281)

県の連絡先
岡山県土木部 河川課
電話 086-226-7478 (直通)
【担当者】 久保、堀

9月6日発生 吉井川水系金剛川での魚のへい死について

9月6日（金）9時頃、吉井川水系金剛川（備前市吉永町福満地内）で魚のへい死が見つかりました。

確認されたへい死魚は、体長5cm程度の魚で約500匹です。

現地で測定された水素イオン指数（pH）は4.8前後でした。

1. 発生日時

平成25年9月6日 9時頃

2. 発生場所

吉井川水系金剛川（県管理区間）

備前市吉永町福満地内（平野橋付近）

3. 発生状況

9月6日

9時頃 地元住民が発見し、備前市に連絡

11時～12時半頃

県による現地調査

「5cm程度の魚500匹がへい死しているが、泳いでいる魚も見られる」

「既にへい死した魚が堰で溜まった模様」

「現場付近のpHは、4.8であったが、上流、下流では魚のへい死は確認されなかった」

4. 発生原因

一時的にpHが低下したことによるものと考えられる。

5. 対応状況

水質汚濁防止連絡協議会事務局（岡山河川事務所）は下流の取水事業者に対し「水質事故についての情報提供」を実施し注意喚起を行った。

6. 被害の状況

取水・給水への影響は確認されていない。

現場以外の金剛川で新たな魚のへい死は確認されていない。

7. 今後の対応

河川巡視において河川の状況を注視し、異常が認められれば必要に応じて水質検査を行う。