



平成29年11月29日

河川における魚類のへい死の発生について(第2報)

【11月29日(水)17:00時点】

次のとおり、河川における魚類のへい死が確認されましたのでお知らせします。

- 1 発生日時
11月29日(水) 9:30頃
- 2 発生箇所
吉井川水系金剛川 (県管理区間:東備地域事務所管内)
備前市吉永町福満地先(JR吉永駅より東南東に直線で約2kmから上流500m間)
- 3 通報者等
地元住民から備前市へ通報があり、連絡を受けた備前市職員が現地確認。
岡山県職員も現地確認。
- 4 河川の状況(事象)
備前市吉永町福満の金剛川の堰付近に小魚(3~5cm)が約100匹死んでいる。
- 5 発生原因
不明(調査中)
- 6 対応状況
岡山県が現場で水を採取し、水質検査中。
当該箇所の上下流を岡山県で調査したが上記の500m区間以外ではへい死魚は確認されず、また、確認時点より新たなへい死も確認されていないため、これ以上へい死が広がるとは考えにくいいため本日の対応は終了している。
- 7 取水への影響
下流の利水事業者へ情報提供を行っているが、現在のところ取水停止等の情報は入っていない。
- 8 今後の対応
検査結果やへい死原因等の情報が入りましたら続報を発表します。

問 い 合 わ せ 先

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局


中国地方整備局 岡山河川事務所

電話 086-223-5196(防災情報課直通)

【担当者】副所長(調査) 下山 茂 (内線205)

防災情報課長 成島 大輔(内線281)


発生箇所平面図
<11月29日発生>



発生箇所位置図
<11月29日発生>

発生現場
金剛川「備前市吉永町福満地先」







樋門（右岸）拡大



樋門（右岸）拡大2



堰1（右岸）



堰1（右岸）拡大



堰2（左岸）



斃死した魚



A地点



A地点2