

## お知らせ

記者発表資料	令和4年8月25日
配布日	0:30

資料提供先：岡山県政記者クラブ

## 旭川水系の河川への油の流出について(第1報)

【8月24日(水)21:30時点の情報】

次のとおり、河川への油の流出が確認されましたのでお知らせします。

1. 発生日時

令和4年8月24日(水)17時頃

2. 発生箇所

一級河川旭川水系新庄川

岡山市北区御津伊田238付近(位置図のとおり)

3. 通報等の経緯

地元一般住民から岡山市消防局へ通報があり、その連絡を受けた岡山県備前県民局が20時頃から現場対応。

4. 河川の状況

現地の用水路と新庄川から旭川本川合流点(下流)へ向かって約5kmにわたり油臭を確認。魚のへい死は見られていない。

5. 発生原因

民間会社の燃料タンクへ補給中にオーバーフローし、新庄川を經由し、旭川へ軽油が流出。流出量は300L~1,300Lと推定。

6. 対応状況

現在、発生源からの流出は止まっており、これ以上河川への追加流出はない状況。

現地の状況確認が可能となる早朝(8月25日)から岡山県備前県民局が現地へ出向き新庄川と旭川(県管理区間)の現地確認をすると共に岡山河川事務所が旭川(国管理区間)の河川巡視を行う予定。

なお、下流域の利水者へは本事案の情報は共有済みです。

7. 取水への影響

旭川本川下流の利水事業者へ情報提供を行っているが、現在のところ取水停止等の情報は入っていない。

### 【問い合わせ先】

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

電話 086-223-5196(防災情報課直通)

【担当者】 総括保全対策官 乗松 晃生

防災情報課長 田邊 充宏

