

お知らせ

記者発表資料	令和4年8月25日
配布日	19:50

資料提供先：岡山県政記者クラブ

旭川水系の河川への油の流出について(最終報)

【8月25日(木)17:00時点の情報】

昨日8月24日に旭川水系の河川への油の流出が確認された件について、下記のとおり、最終報(第1報:令和4年8月25日00:30発表)をお知らせします。

※第1報より、情報を更新・修正、追加した内容は赤字部分

1. 発生日時

令和4年8月24日(水)17時頃

2. 発生箇所

一級河川旭川水系新庄川

岡山市北区御津伊田238付近

3. 通報等の経緯

・地元一般住民から岡山市消防局へ通報があり、その連絡を受けた岡山県備前県民局が8月24日20時頃から現場確認。

4. 発生原因

・民間会社の燃料タンクへ補給中にオーバーフローし、新庄川を經由し、旭川へ軽油が流出。

・流出量は約1,600L。

5. 対応状況及び河川の状況

【旭川水系の県管理区間】

・岡山県備前県民局が現地調査を行い、新庄川へ注ぐ水路に少量の油膜を確認。原因者へ流出防止措置の対応を指示。

・新庄川と旭川(県管理区間)を河川巡視により確認したところ、新庄川の旭川合流点付近において、薄い油膜が確認されたものの臭いや魚のへい死等の異常は見られない。旭川では油膜は確認できなかった。

【旭川水系の国管理区間】

・国土交通省岡山河川事務所が国管理区間(旭川及び百間川)を河川巡視により確認したところ、六挺樋用水樋門の取水口付近で薄い油膜を確認。

ただし、油膜が薄く、今回の油流出が原因かは不明。現時点ではその他の箇所油膜は確認できない。

・臭い・魚のへい死等の異常は見られない。

なお、旭川水系の利水者へは本事案の情報は共有済み。

6. 取水への影響

利水者から取水への影響はないと報告を受けている。

以上のことより、河川へ影響を及ぼすものではないとして、本件の対応を終了します。

【問い合わせ先】

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局

【国管理区間に関すること】

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

電話 086-223-5196(防災情報課直通)

【担当者】総括保全対策官 乗松 晃生

防災情報課長 田邊 充宏

【県管理区間に関すること】

岡山県 土木部 河川課

電話 086-226-7478(水政班直通)

【担当者】総括主幹 関野 英雄

主事 境野 百花