

記者発表

記者発表資料

配 布 日

令和7年2月20日

資料提供先：岡山県政記者クラブ

河川への油の流出について(第1報)

【2月20日(木)16:00 時点】

次のとおり、河川への油の流出について確認されましたのでお知らせします。

1. 発生日時

2月17日(月)13:45頃

2. 発生箇所

一級河川吉井川水系瓜生川(県管理区間:備前県民局管内)

岡山市東区瀬戸町南方150 付近

3. 通報者等

発生箇所付近の民間工場から13:45頃備前県民局建設部管理課へ通報があり、連絡を受けた同課職員が14:45頃から現場対応。

4. 河川の状況(事象)

- ・民間工場付近の排水管から下流へ約500メートルにわたって一部に油膜が見られる。
- ・河川への流入量は不明。
- ・吉井川本川への流出は見られない。
- ・魚のへい死については、確認されていない。

5. 発生原因

発生箇所付近の民間工場内において、潤滑油が地中に漏洩する事故が発生しており、瓜生川の油膜の発生との因果関係を調査中である。

6. 対応状況

瓜生川にオイルフェンスを敷設するとともに、吸着マットによる油膜の除去など、下流への流出を防いでいる。

7. 取水への影響

現在のところ取水停止等の情報は入っていない。

8. 今後の対応

引き続きオイルフェンス、吸着マット等により油の流出対策を継続するとともに河川の状況を注視していく。

【問い合わせ先】

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局

【国管理区間】国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

電話 086-223-5194(管理課直通)

総括保全対策官 末永 敦(すえなが あつし)

管理課長 田邊 顕彦(たなべ あきひこ)

【県管理区間】岡山県 土木部 河川課

電話 086-226-7478(水政班直通)

総括副参事(水政班長) 渡邊 裕貴(わたなべ ゆうき)

主事 境野 百花(さかいの ももか)

位置図

JR万富駅

岡山市
東区

発生箇所
岡山市東区瀬戸町南方150付近

孫谷山
205

瀬戸町森末

瓜生川

瀬戸町宗堂

瀬戸町南方

西池

天神山

総合運動公園

瀬戸町坂根

300 m

位置図（拡大図）

位置図（拡大図）

東区
駅
麒麟ビール岡山工場
瓜生川
瀬戸町南方
西池
総合運動公園
三谷山
吉井川
宮の鼻
倉地
町宗堂
瀬戸町坂根
本村

発生箇所
岡山市東区瀬戸町南方150付近

北
西
東