

太田川河川事務所

記者発表・配付資料

記者発表資料  
配布日時

平成30年 5月19日  
20:20 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

## 「平成26年8月豪雨」による土石流被害箇所における 1010隣溪流土石流警報装置（ワイヤーセンサー）の 誤作動について（続報）

本日（5月19日）16時51分、広島市安佐南区八木町の1010隣溪流に設置してある土石流警報装置（ワイヤーセンサー）で異常を感知し、周囲においてサイレンの吹聴、パトランプの回転がありました。

現地確認を行ったところ、土石流が発生した形跡はなく、本日の午前中と地形変化が見られないため誤作動と判断しました。

本日の誤作動は昨日お知らせしました誤作動と同じ箇所の土石流警報装置（ワイヤーセンサー）であり、地域のみなさまには2日続けての誤作動により、ご心配をおかけいたしましたことお詫び申し上げます。

誤作動のあった土石流警報装置（ワイヤーセンサー）については、本日の誤作動を受け引き続き原因調査を行います。

また、調査結果を踏まえて広島土砂災害の被災地において設置されている他の土石流警報装置（ワイヤーセンサー）3箇所についても、今後一斉点検を実施することとします。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所  
082-222-9244（直通）

【担当・問い合わせ先】

工務第二課長 末永 敦

