

## お知らせ

記者発表資料  
配布日

平成30年6月19日

同時発表先：広島県政記者クラブ  
合同庁舎記者クラブ  
中国地方建設記者クラブ

### 6月19日発生、 太田川水系太田川への油の流出について

平成30年6月19日(火)12時32分頃、太田川水系太田川(広島県広島市西区庚午北4丁目の庚午橋<sup>こうご</sup>から上流300mの右岸)において、車が河川内に転落し油の流出が確認されました。

車両転落箇所の周囲にオイルマットの設置を完了しました。

詳細は別紙のとおりです。

#### <問い合わせ先>



太田川  
シンボルマーク

太田川水質汚濁防止連絡協議会(事務局)

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

副所長(技)

ふじわら ひろし  
藤原 寛

080-2939-7167(直通)

〒730-0013 広島市中区八丁堀 3-20 電話：082-221-2436(代表)

平成30年6月19日15時現在

**1. 事故発見日時**

- ・平成30年6月19日（火）12:32頃

**2. 事故発見状況**

- ・12:32頃、車が河川内に転落したと広島市消防局（119番）へ連絡あり。現地確認の結果、油の流出があった。

**3. 事故発生箇所**

- ・河川名：太田川水系太田川  
広島市西区庚午北4丁目の庚午橋から300m上流の右岸（位置図参照）

**4. 事故発生原因**

- ・車が河川内に転落した車両から油が流出した。

**5. 水質事故の規模**

- ・油の流出量及び油種は不明。
- ・魚の斃死は見受けられない。

**6. 事故対策**

- ・14:15、車両転落箇所の周囲にオイルマットの設置を完了した。

**7. 現地対策機関**

- ・広島市西消防署
- ・広島西警察署
- ・広島市環境局
- ・太田川河川事務所

**8. 取水への影響**

- ・現時点で取水への影響は確認されていない。

**9. 生態系への影響**

- ・現時点で河川の生態系への影響は確認されていない。



■水質事故 発生箇所位置図

